

Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 1

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 1

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Машинка «Джип»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.
(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий
Должность


личная подпись

Е.А. Бурмантова
Ф.И.О.



Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 2

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 2

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Беседка детская	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 400 руб.
4.	Комплекс уличный детский «Юнга»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Столик прямоугольный деревянный	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
6.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность


личная подпись

Е.А. Бурмантова

Ф.И.О.



Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 3

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 3

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Беседка детская	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 600 руб.
3.	Песочница «Под деревом»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Машинка «Джип»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
5.	Качалка-балансир «Петушки»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
6.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка «Коты»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность




личная подпись

Е.А. Бурмантова

Ф.И.О.

Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 4

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 4

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 400 руб.
3.	Машинка «Кабриолет»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Качалка-балансир «Петушки»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Столлик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
6.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Кольцо баскетбольное со щитом	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий




личная подпись

Е.А. Бурмантова
Ф.И.О.

Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 5

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 5

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Беседка детская	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Горка с металлическим скатом	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 600 руб.
5.	Машинка «Кабриолет»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
6.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
9.	Турник металлический одинарный	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
10.	Турник металлический трехуровневый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
11.	Рукоход металлический	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
12.	Стенка для лазания металлическая	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
13.	Брусья гнутые металлические - 4 шт.	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)

Ответственный исполнитель
подписующий _____
должность _____

личная подпись

Е.А. Бурмантова
Ф.И.О.



Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 6

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 6

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Горка «Геометрия»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Машинка «Джип»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
5.	Качалка-балансир «Ветерок»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
6.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Шведская стенка с кольцами металлическая	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.
(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий
Должность


личная подпись

Е.А. Бурмантова
Ф.И.О.



Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 7

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 7

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Горка «Геометрия»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Машинка «Джип»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
5.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
6.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Баскетбольная стойка со щитом и кольцом - 2 шт.	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска деревянных щитов, финансовые затраты - 200 руб.

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность

личная подпись

Е.А. Бурмантова

Ф.И.О.



Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 8

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 8

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 400 руб.
3.	Горка с металлическим скатом	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Машинка «Кроха»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Качалка-балансир «Ветерок»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
6.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Скамейка деревянная	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
8.	Кольцо баскетбольное	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность




личная подпись

Е.А. Бурмантова

Ф.И.О.

Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 9

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 9

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Беседка детская	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 400 руб.
4.	Горка «Геометрия»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Машинка «Джип»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
6.	Качалка-балансир «Петушки»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
7.	Столик круглый	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
8.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
9.	Скамейка деревянная - 2 шт.	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
10.	Ворота футбольные металлические	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.
11.	Кольцо баскетбольное со щитом - 2 шт.	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да.

(да, нет)



Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность



личная подпись

Е.А. Бурмантова
Ф.И.О.

Акт осмотра и проверки оборудования детской площадки

№ 10

от 30.05.2023 г.

Краткое наименование ОО: МДОУ «Д/с № 10»

Фактический адрес ОО: г. Ухта, ул. Авиационная, д. 25

Место расположения площадки: участок группы № 10

Год установки площадки: 2012

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования (кратко)	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Прогулочная веранда	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
2.	Песочница с крышкой	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
3.	Машинка «Кроха»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
4.	Качалка-балансир «Ветерок»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	-
5.	Скамейка «Лавочка»	Состояние удовлетворительное	Дефекты не выявлены	-	Требуется покраска, финансовые затраты - 200 руб.

Вывод: состояние площадки в целом удовлетворительное да

(да, нет)

Ответственный исполнитель

Заведующий

Должность

личная подпись

Е.А. Бурмантова

Ф.И.О.

